

温浴施設 総合メンテナンス

施工事例集

2026/10 vol.4

.....

洗い場カミ
浴室出入口ドアガラス
仕切りガラス
サウナ室ドアガラス
浴槽 御影石立ち上がり・ヘリ
洗い場 御影石仕切り
手洗い場 御影石
かけ湯 御影石
浴槽 立ち上がり・ヘリ
浴槽 黒ずみ除去
浴室 壁面
カビ除去
カラン清掃
浴室 床面
つぼ風呂
日常清掃

.....



SPA クリーンは温浴施設に特化した特殊清掃技術をもった会社です

「ここの汚れはここまで落ちるの?!」 温浴施設の皆様が半ば諦めかけていたような、日常清掃では落とすきれないがんこな汚れや、一般的なクリーニングサービスでは対応困難な汚れを、温浴施設の清掃に特化したスロの高い技術で綺麗にします。効果を実感いただけるデモ・お見積りは完全無料で実施しています。

施工実績事例	特殊清掃・施工	
洗い場 カガミ	特許取得のスキル	【特許第 7075657 号 うろこ状被膜の除去方法】 パートナー本部 エフエーティシステム株式会社

【事例1】スーパー銭湯（大阪府） ※乾燥時

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

洗い場 カガミ

特許取得のスキル

【特許第 7075657 号 うろこ状被膜の除去方法】
 パートナー本部 エフエーティシステム株式会社

【事例 2】スーパー銭湯（大阪府） ※乾燥時

Before



After ✨



【事例 3】スーパー銭湯（三重県） ※浸水時

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

浴室 出入口ドアガラス

特許取得のスキル

【特許第 7075657 号 うろこ状被膜の除去方法】
 パートナー本部 エフエーティシステム株式会社

【事例 4】スーパー銭湯（兵庫県）

Before



After ✨




【事例 5】スーパー銭湯（福井県）

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

仕切りガラス

特許取得のスキル

【特許第 7075657 号 うろこ状被膜の除去方法】
 パートナー本部 エフエーティシステム株式会社

【事例6】スーパー銭湯（兵庫県）

Before

After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

仕切りガラス


特許取得のスキル

【特許第 7075657 号 うろこ状被膜の除去方法】
 パートナー本部 エフエーティシステム株式会社

【事例 7】スーパー銭湯（大阪府）

Before

After ✨



Before

After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

サウナ室 ドアガラス



特許取得のスキル

【特許第 7075657 号 うろこ状被膜の除去方法】
 パートナー本部 エフエーティシステム株式会社

【事例 8】スーパー銭湯（兵庫県）

Before

After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

浴槽 御影石立ち上がり

【事例 9】 スーパー銭湯（京都府）

Before



After ✨



【事例 10】 スーパー銭湯（兵庫県）

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工


手洗い場 御影石

【事例 11】スーパー銭湯（大阪府）

Before



After ✨




施工実績事例

特殊清掃・施工


浴槽ヘリ

【事例 12】スポーツ施設（奈良県）

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

かけ湯 御影石

【事例 13】 スーパー銭湯（京都府）

Before



After ✨



【事例 14】 スーパー銭湯（京都府）

Before



After ✨





施工実績事例


特殊清掃・施工

浴槽 御影石ヘリ

【事例 15】 スーパー銭湯（大阪府）

Before

After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工


浴槽 御影石ヘリ

【事例 16】スポーツ施設（奈良県）

Before



After ✨




【事例 17】スポーツ施設（大阪府）

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工



洗い場 御影石仕切り

【事例 18】 スーパー銭湯（三重県）

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

浴槽 立ち上がり・ヘリ

【事例 19】ゴルフ場（滋賀県）

Before



After ✨




【事例 20】スポーツ施設（滋賀県）

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

浴槽 黒ずみ除去

【事例 21】スポーツ施設（大阪府）

Before



After ✨



Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

浴室 壁面

【事例 22】スポーツ施設（奈良県）

Before



After ✨



【事例 23】スポーツ施設（奈良県）

Before



After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工

カビ除去

【事例 24】スポーツ施設（京都府）

Before

After ✨



施工実績事例

特殊清掃・施工

カラン清掃

【事例 25】スポーツ施設（京都府）

Before

After ✨





施工実績事例

特殊清掃・施工


浴室 床面

【事例 26】スポーツ施設（京都府）

Before



After ✨






施工実績事例

特殊清掃・施工

つぼ風呂

【事例 27】 スーパー銭湯（兵庫県）

Before



After ✨



Before



After ✨





温浴施設専門の特殊清掃会社だからできる、日常清掃。

「温浴施設の汚れ」を知り尽くした私たちだからこそ、高品質な日常清掃を実施します。日常清掃に加え、定期的な特殊清掃も行うため、高い水準の美観を維持することが可能です。

また、担当者の現場での指導も充実しているため、素早く課題を解決することができます。人材採用から労務管理まで任せられるので、業務負担の軽減にもつながります。



会社概要 Company

商号	SPA クリーン株式会社	読み	スパクリーンカフシキガイシャ
設立	令和5年4月	資本金	100万円（令和5年4月現在）
代表取締役	景山 拓哉（カゲヤマ タクヤ）	課税事業者	T7-1200-0125-4188
事業内容	温浴施設向け環境衛生支援事業		

施工実績 Achievements

順不同・敬称略で掲載させていただきます。

【スーパー銭湯】

極楽湯（茨木店、堺泉北店、津店、福井店、彦根店 他）
RAKU SPA GARDEN 名古屋
SPA&HOTEL 水春 松井山手
竹取温泉 灯りの湯
東香里湯元 水春
奈良健康ランド
名湯 宝乃湯

【ホテル】

神戸みなと温泉 蓮
奈良ロイヤルホテル

【スポーツジム】

スポーツクラブ&サウナスパ ルネサンス 登美ヶ丘
ホリデイスportsクラブ 奈良店
エル・スポーツ京都
TAC 桃山

【ゴルフ場】

太平洋クラブ 有馬コース
東城陽ゴルフ倶楽部

施工実績：57 施設（26年9月末時点）

